

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerințele A9, B7, D7 a proiectului:

INCHIDERE DEPOZIT DESEURI MENAJERE ORAS FAUREI

1. Date de identificare

- Proiectant: S.C. ARGIF PROIECT SRL
- Ordonator principal de credite: ORTAS FAUREI - PRIMARIA ORAS FAUREI
- Amplasament: nordul orașului Făurei
- Data verificării: 11 august 2017

2. Caracteristicile principale ale proiectului si construcției

Depozitul ocupa o suprafața de cca. 13.790 mp. Lucrările de închidere se vor executa in doua etape:

Etapa I-a: relocarea si sistematizarea deșeurilor: cca. 20.000 mc. După sistematizare depozitul va ocupa o suprafața de cca. 9.520 m, înălțimea lui fiind de cca. 8,50 m; strat de susținere: de cca. 0,50 m grosime din pământ sau deșeuri de construcții

Etapa II-a: etanșare si drenaj: strat drenant pentru gaze din pietriș sort 8-32 mm, grosime strat 30 cm; strat de etanșare din GCL cu m=6000 g/mp; strat drenaj apa pluviala din material compozit(georetea din PEID cu filtru textil pe ambele părți); strat de recultivare cu grosimea de 1 m, din pământ;

Instalații de biogaz: sistemul de eliminare a biogazului este format din 6 ferestre pentru degazare pasiva.

Sistem de drenaj si colectare ape pluviale: rigole cu lungimea de 497 m

Sistem de drenare si colectare levigat: se vor menține lucrările existente

Instalații de monitorizare a calității apei freatic: se vor menține cele 3 foraje existente

3. Documente care se prezintă la verificare

- Tema de proiectare
- Faza: DTAC si Proiect tehnic:, Planșe desenate

Piese scrise

Memoriu tehnic general, Memorii de specialitate, Caiete de sarcini, Programul de control al calității lucrărilor, Instrucțiuni privind urmărirea comportării in timp a lucrărilor, Tehnologiile de execuție-liste cu cantități de lucrări

Piese desenate

S-au verificat un număr de ...planșe pentru DTAC si un număr de 18 planșe pentru Proiectul tehnic

4. Concluzii asupra verificării

Proiectul este corespunzător. Au fost semnate si stampilate Memoriile tehnice, Caietele de sarcini, Programele de control al calității, Instrucțiunile privind urmărirea comportării in timp a lucrărilor si planșele prezentate (in original 3 ex.) conform îndrumătorului.

Am primit 3 exemplare

Am predat 3 exemplare verificate

VERIFICATOR ATESTAT

NR 1231

49, B7, D1

